



## D2842-041/-042 FLOAT STEP ASSEMBLY PARTS LIST

QTY	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
-041	-042		
X		D2842-041	LH STEP ASSEMBLY
	X	D2842-042	RH STEP ASSEMBLY
1	1	D2622-118	EXTRUSION
2	2	D2734	END PLATE
2	2	D3459-1	PLATE
2	2	D3459-3	PLATE
3	3	NAS1329C3KB130 (OR AES510KB130)	INSERT
3	3	MS27039C1-07	SCREW
3	3	NAS1515H3L	WASHER
3	3	AN6500-10L	WASHER

~~D2842-041/-042 FLOAT STEP ASSEMBLY~~

- 1) MAKE FROM EXTRUSION D2622
- 2) WELD PER DART QSI 004
- 3) FINISH: CHEMICAL CONVERSION COAT PER DART QSI 005 4.1  
POWDER COAT ASSEMBLY WHITE (4.3.5.1) PER DART QSI 005 4.3  
APPLY BLACK ANTI-SKID PAINT PER DART QSI 005 4.4
- 4) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
- 5) ALL TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED

**RELEASED**

05.11.14

Copyright © 2005 by DART AEROSPACE USA, INC.

THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE USA, INC.